

## KERN & Sohn GmbH

Ziegelei 1 D-72336 Balingen Email info@kern-sohn.com Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Fax.: +49-[0]7433-9933-149 Internet www.kern-sohn.com

# Istruzioni per l'uso Bilancia di precisione

# **KERN PLJ-N**

Versione 3.2 03/2012







BIS S.r.l.

Via Trieste, 31

20080 **Bubbiano** MI – Italia Tel.: +39 02 90834207 Fax: +39 02 90870542 e-mail: <u>info@BilanceOnLine.it</u>

P.IVA e C.F.: 03774900967

**PLJ-N-BA-i-1232** 



## **KERN PLJ-N**

Versione 3.2 03/2012

## Istruzioni per l'uso Bilancia di precisione

## Indice

1	Dati tecnici	4
2	Dichiarazione di conformità	7
3 3.1 3.2 3.3 3.4	Avvertenze fondamentali (generalità)	8 8 8
4 4.1 4.2	Norme di sicurezza fondamentali	9
5	Trasporto e immagazzinamento	9
5.1	Controllo alla consegna	
5.2	Imballaggio / trasporto di ritorno	9
6	Disimballaggio, installazione e messa in servizio	10
6.1	Luogo d'installazione/ d'impiego	10
6.2	Disimballaggio	
6.2.1	Assemblaggio	11
6.2.2	Volume di fornitura	11
6.3	Allacciamento da rete	
6.4	Collegamento di strumenti periferici	12
6.5	Prima messa in esercizio	12
6.5.1		
6.5.2	Indicazione zero della bilancia	12
7	Calibratura	13
7.1	Aggiustaggio automatico con peso interno	
7.2	Funzioni di calibratura "P1 CAL"	15
7.2.1		15
7.2.2	"	
7.2.3		
7.2.4	Regolazione dell'ora per avviare la calibratura interna automatica – "CAL t"	18
7.2.5		19
7.3	Taratura	20
8	Elementi di comando	22
8.1	Display illuminato di sfondo	25
8.2	Visione della tastiera nella modalità di pesatura	
_	·	
9	Menù utente	
9.1	Navigazione nel menu	25

18	Manualetto in caso di guasto	65
17 17.1 17.2 17.3	Assistenza, Manutenzione, Smaltimento Pulizia	64 64
16	Messaggi di errore	64
14.3 15.1 15.2 15.3 15.4.1 15.4.2 15.4.3 15.4.4 15.4.5 15.4.6 15.5.1 15.5.1 15.5.2	Uscita dei dati RS 232C "P4 Print"  Dati tecnici  Disposizione pin di uscita (Vista frontale)  Cavo interfaccia  Funzione menu " P4 Print " - parametro RS 232C  Impostazione velocità di baud "P4.1 bAud"  Stampa continua nell'unità di pesatura standard "P4.2 CntA"  Stampa continua nell'unità di pesatura attuale "P4.3 Cntb"  Impostazione tipo di stampa dati manuale/automatica "P4.4 rEPL"  Impostazione stampa di dati in caso di valore di pesatura stabile/instabile "P4.5 PStb"  Immissione peso minimo per stampa automatica "P4.6 Lo"  Protocollo di comunicazione / comandi di controllo a distanza  Stampa manuale  Stampa comandata da PC  Stampa della data/ora	<b>53 54 54 54 55 56 56 57 58 61 62 63</b>
14 14.1 14.2	Funzione menu "P7 othEr"- Altre funzioni utili	51
13 13.1 13.2 13.3 13.4	Funzione menu "P3 rEAd" impostazioni di base	47 48 49
12	Funzione menu "P2 GLP" - protocollo GLP/ISO	44
	unzione di formulanpostazione del filtro	
11 11.1 11.2 11.3 11.4 11.4.1 11.4.2 11.5	Funzione di menu "P6 Func" - Modalità operative	<b>31</b> <b>32</b> <b>35</b> 38 39
10.1 10.2 10.2.1 10.2.2 10.3 10.4 10.5	Pesatura semplificata  Pesatura con tara  Tarare  Cancellazione della tara  Unità di peso standard  Commutazione delle unità di pesatura  Pesatura a ponte	<b>26</b> 26 26 27 <b>28</b> <b>28</b>
10	Operazione base	26

## 1 Dati tecnici

KERN	PLJ 360-3NM	PLJ 600-3NM
Portata (Max)	360 g	600 g
Leggibilità (d)	1 mg	1 mg
Carico minimo (Min.)	20 mg	20 mg
Valore di taratura (e)	10 mg	10 mg
Categoria di taratura	=	11
Riproducibilità	1 mg	2 mg
Linearità	± 4 mg	± 4 mg
Periodo di assestamento (Tipico)	4 sec	4 sec
Peso unitario minimo per conteggio pezzi	1 mg	5 mg
Tempo di riscaldamento	2 ore	4 ore
Peso di calibratura	interno	
Quantità di riferimento per conteggio pezzi	10, 20, 50, selezionabile a piacere	
Unità di pesatura	g, (	ct, mg
Verificare la tensione	230 V/50 Hz, 11V AC	
Temperatura d'esercizio	+ 15° C + 30° C	
Umidità dell'aria	max. 80 %, senza formazione di condensa	
Dimensioni della custodia con paravento 206 x 335		206 x 335 x 157
(L x P x H) [mm]	senza paravento 206 x 335 x 85	
Misure protezione contro il vento in	esterno 150 x 150 x 80	
vetro [mm]	interno 140 x 140 x 65	
Piatto bilancia (acciaio inossidabile) 128 x 128 mm		128 mm
Peso in kg. (Netto)	4 kg	
Dispositivo di pesatura sotto pavimento	Ganci di serie	
Interfaccia	RS 232C	

KERN	PLJ 3500-2NM
Portata (Max)	3500 g
Leggibilità (d)	10 mg
Carico minimo (Min.)	500 mg
Valore di taratura (e)	100 mg
Categoria di taratura	II
Riproducibilità	10 mg
Linearità	± 40 mg
Periodo di assestamento (Tipico)	4 sec
Peso unitario minimo per conteggio pezzi	10 mg
Tempo di riscaldamento	2 ore
Peso di calibratura	interno
Quantità di riferimento per conteggio pezzi	10, 20, 50, selezionabile a piacere
Unità di pesatura	g, ct, mg
Verificare la tensione	230 V/50 Hz, 11V AC
Temperatura d'esercizio	+ 15° C + 30° C
Umidità dell'aria	max. 80 %, senza formazione di condensa
Dimensioni della custodia (L x P x H) [mm]	206 x 335 x 85
Piatto bilancia (acciaio inossidabile)	195 x 195 mm
Peso in kg. (Netto)	4.4 kg
Dispositivo di pesatura sotto pavimento	Ganci di serie
Interfaccia	RS 232C

KERN	PLJ 750-3N
Portata (Max)	750 g
Leggibilità (d)	1 mg
Riproducibilità	2 mg
Linearità	± 3 mg
Periodo di assestamento (Tipico)	4 sec
Peso unitario minimo per conteggio pezzi	5 mg
Tempo di riscaldamento	4 ore
Quantità di riferimento per conteggio pezzi	10, 20, 50, selezionabile a piacere
Unità di pesatura	g, ct, mg
Verificare la tensione	230 V / 50 Hz, 11V AC
Temperatura d'esercizio	+ 15° C + 30° C
Umidità dell'aria	max. 80 % (senza formazione di condensa)
Dimensioni della custodia	con paravento 206 x 335 x 157
(L x P x H) [mm]	senza paravento 206 x 335 x 85
Misure protezione contro il	esterno 150 x 150 x 80
vento in vetro [mm]	interno 140 x 140 x 65
Piatto bilancia (acciaio inossidabile)	128 x 128
Peso in kg. (Netto)	4 kg
Dispositivo di pesatura sotto pavimento	Ganci di serie
Interfaccia	RS 232C

#### 2 Dichiarazione di conformità



® KERN & Sohn GmbH

D-72322 Balingen-Frommern Postfach 4052

E-Mail: info@kern-sohn.de

Tel: 0049-[0]7433- 9933-0 Fax: 0049-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.de

## Konformitätserklärung

EC-Konformitätserklärung

EC- Déclaration de conformité

EC-Dichiarazione di conformità

EC- Declaração de conformidade

EC-Deklaracja zgodności

**EC-Declaration of -Conformity** 

**EC-Declaración de Conformidad** 

**EC-Conformiteitverklaring** 

EC- Prohlášení o shode

ЕС-Заявление о соответствии

Konformitäts-	Wir erklären hiermit, dass das Produkt, auf das sich diese Erklärung bezieht,
erklärung	mit den nachstehenden Normen übereinstimmt.
Declaration of	We hereby declare that the product to which this declaration refers conforms
conformity	with the following standards.
Prohlášení o	Tímto prohlašujeme, že výrobek, kterého se toto prohlášení týká, je v souladu
shode	s níže uvedenými normami.
Declaración de	Manifestamos en la presente que el producto al que se refiere esta
conformidad	declaración está de acuerdo con las normas siguientes
Déclaration de	Nous déclarons avec cela responsabilité que le produit, auquel se rapporte la
conformité	présente déclaration, est conforme aux normes citées ci-après.
Dichiarazione di	Dichiariamo con ciò che il prodotto al quale la presente dichiarazione si
conformitá	riferisce è conforme alle norme di seguito citate.
Conformiteit-	Wij verklaren hiermede dat het product, waarop deze verklaring betrekking
verklaring	heeft, met de hierna vermelde normen overeenstemt.
Declaração de	Declaramos por meio da presente que o produto no qual se refere esta
conformidade	declaração, corresponde às normas seguintes.
Deklaracja	Niniejszym oświadczamy, że produkt, którego niniejsze oświadczenie dotyczy,
zgodności	jest zgodny z poniższymi normami.
Заявление о	Мы заявляем, что продукт, к которому относится данная декларация,
соответствии	соответствует перечисленным ниже нормам.
	erklärung Declaration of conformity Prohlášení o shode Declaración de conformidad Déclaration de conformité Dichiarazione di conformitá Conformiteit-verklaring Declaração de conformidade Deklaracja zgodności Заявление o

## Electronic Balance: KERN PLJ\_N

Mark applied	EU Directive	Standards
C€	2004/108/EC EMC	EN 61326 : 2006
	2006/95/EC Low Voltage	EN 61010-1 : 2004

Date: 27.01.2010

Signature:

Gottl. KERN & Sohn GmbH

Management

Gottl. KERN & Sohn GmbH, Ziegelei 1, D-72336 Balingen, Tel. +49-[0]7433/9933-0,Fax +49-[0]7433/9933-149

## 3 Avvertenze fondamentali (generalità)

#### 3.1 Applicazioni consentite

La bilancia da Lei acquistata è destinata alla definizione del peso di prodotti da pesare. Non è previsto un uso di "bilancia automatica", ciò significa che i prodotti da pesare vengono posizionati a mano e con cura al centro sul piano di pesatura. Dopo il raggiungimento di un valore di peso stabile si può rilevare il valore di peso.

#### 3.2 Uso non conforme

Non utilizzare la bilancia per pesature dinamiche. Se vengono tolte o aggiunte piccole quantità del prodotto da pesare è possibile che vengano indicati valori errati di peso a causa del meccanismo di compensazione di stabilità della bilancia! (Esempio: La lenta fuoriuscita di liquidi che si trovano in un contenitore sulla bilancia.)

Non sottoporre il piano di pesatura a carichi costanti; può risultarne danneggiato il meccanismo di misurazione.

Evitare assolutamente urti e sovraccarichi oltre il carico massimo consentito dichiarato, dedotto l'eventuale carico di tara già applicato. La bilancia ne potrebbe risultare danneggiata.

Non usare la bilancia in ambienti potenzialmente esplosivi. Il modello di serie non è protetto contro le esplosioni.

Non si devono apportare modifiche costruttive alla bilancia. Ciò può comportare risultati di pesatura errati, rischi di sicurezza e la distruzione della bilancia.

La bilancia deve essere impiegata soltanto secondo le indicazioni descritte. Usi divergenti necessitano dell'autorizzazione scritta di KERN.

#### 3.3 Garanzia

La garanzia decade quando

- non vengono osservate le indicazioni delle istruzioni per l'uso
- non viene usata in conformità agli impieghi descritti
- avvengono modifiche o l'apertura dell'apparecchio
- danneggiamenti di origine meccanica e danni dovuti all'ambiente, liquidi ad usura e logorio ordinari.
- montaggio o installazione elettrica non conforme
- sovraccarico del sistema di misurazione

#### 3.4 Verifica dei mezzi di controllo

Nell'ambito della garanzia di qualità vanno verificati periodicamente le caratteristiche di misurazione della bilancia e del peso di controllo ove esistente. L'operatore responsabile deve definire l'intervallo adatto e le modalità della verifica. Informazioni in merito alla verifica dei mezzi di controllo di bilance e ai pesi di controllo sono disponibili sul sito Internet di KERN (www.kern-sohn.com). Nel laboratorio DKD di calibratura accreditato della KERN si possono calibrare pesi di controllo e bilance rapidamente e a basso costo (retroazione alla norma nazionale).

#### 4 Norme di sicurezza fondamentali

#### 4.1 Seguire le indicazioni nelle istruzioni per l'uso

Prima del montaggio e della messa in servizio, leggere attentamente le istruzioni per l'uso, anche se Lei ha già lavorato con bilance KERN.

#### 4.2 Formazione del personale

L'uso e la manutenzione dell'apparecchio va eseguito esclusivamente da personale qualificato

## 5 Trasporto e immagazzinamento

#### 5.1 Controllo alla consegna

Controllare subito alla consegna se l'imballaggio o l'apparecchio presentino eventuali danni esterni visibili.

#### 5.2 Imballaggio / trasporto di ritorno



- □ Tutti i pezzi dell'imballaggio originale vanno conservati per un eventuale trasporto di ritorno.
- ⇒ Per il trasporto di ritorno si deve usare esclusivamente l'imballaggio originale.
- ⇒ Prima della spedizione si devono scollegare tutti i cavi connessi e parti allentate/mobili.
- ⇒ È necessario montare le protezioni per il trasporto, se presenti.
- □ Tutte le parti quali, p.es. gabbia antivento di vetro, piatto della bilancia, alimentatore, ecc. si devono proteggere contro scivolamento e danneggiamento.

## 6 Disimballaggio, installazione e messa in servizio

#### 6.1 Luogo d'installazione/ d'impiego

La bilancia è costruita in modo tale da garantire risultati di pesatura affidabili in condizioni d'impiego consueti.

Un lavoro esatto e veloce è garantito dalla scelta corretta del luogo d'installazione della bilancia.

#### Osservare il seguente sul luogo d'installazione:

- installare la bilancia su una superficie stabile e diritta;
- evitare calore estremo ed anche cambiamenti della temperatura installandola in vicinanza di termosifoni o in luoghi con sole diretto;
- proteggere la bilancia contro correnti d'aria dirette a causa di finestre e porte aperte:
- evitare vibrazioni durante la pesatura;
- proteggere la bilancia contro l'umidità, vapori e polvere;
- non esporre l'apparecchio a forte umidità per un periodo prolungato. può presentarsi condensa indesiderata (acqua di condensa sull'apparecchio), se l'apparecchio freddo viene portato in ambienti molto più caldi. In questo caso, acclimatizzare l'apparecchio sezionato dalla rete per ca. 2 ore a temperatura ambiente.
- evitare l'accumulo di cariche statiche nel materiale da pesare e contenitori.

In caso di campi elettromagnetici e (ad es. da telefonino cellulare oppure apparecchi radio), di cariche elettrostatici ed anche erogazione di energia elettrica instabile sono possibili grandi deviazioni d'indicazione (risultati di pesatura errati). Dunque cambiare il locale oppure eliminare fonti di anomalie.

## 6.2 Disimballaggio

Togliere con precauzione la bilancia dall' imballaggio, eliminare l' involucro di plastica e sistemarla al posto di lavoro previsto.


#### 6.2.1 Assemblaggio


Composizione della bilancia:

Montare tutte le parti sec. fig. Per assicurare la messa a terra del piatto di bilancia, collocare il ricevitore (2) indietro a destra.

Modelli leggibilità d = 1 mg:

Modelli leggibilità d = 10 mg:





Livellare la bilancia con i piedi a vite, finché la bolla d'aria si trova nel cerchio prescritto all'interno della livella





#### 6.2.2 Volume di fornitura

#### Accessori di serie:

- Bilancia
- Adattatore di rete
- Istruzioni per l'uso
- Protezione contro il vento (solo modello con leggibilità d = 1mg)

Gancio per pesare sotto bilancia

PLJ-N-BA-i-1232

#### 6.3 Allacciamento da rete

L'alimentazione elettrica avviene tramite apparecchio esterno. Il valore di tensione sopraindicato deve corrispondere alla tensione locale.

Usare solo apparecchi di collegamento alla rete KERN originali. L'uso di prodotti di fabbricazione diversa necessita dell'autorizzazione di KERN.

In caso di collegamento all'alimentazione della corrente la bilancia esegue un autotest. Non appena viene visualizzato il peso, la bilancia è pronta per la pesatura. Se si dovesse visualizzare un numero diverso da zero, premere il tasto **TARE**.

#### 6.4 Collegamento di strumenti periferici

Prima di collegare o sezionare apparecchi addizionali (stampante, PC) con l'interfaccia dati, la bilancia va sezionata dalla rete.

Per la Vostra bilancia, utilizzare esclusivamente accessori e apparecchi periferici KERN, sintonizzati perfettamente con la Vostra bilancia.

#### 6.5 Prima messa in esercizio

Per ottenere risultati esatti con la bilancia elettronica, le bilance devono avere raggiunto la loro temperatura di esercizio (vedi tempo di riscaldamento cap. 1). Per questo tempo di riscaldamento, la bilancia dev'essere collegata all'alimentazione di corrente.

La precisione della bilancia dipende dall'accelerazione di caduta locale. Rispettare assolutamente le indicazioni nel capitolo CALIBRATURA.

#### 6.5.1 Indicatore di stabilità

Se nel display appare l'indicatore di stabilità [ ], la bilancia si trova in condizione di stabilità. In condizioni di instabilità, l'indicazione [ ] sparisce.


#### 6.5.2 Indicazione zero della bilancia

Se nonostante l'assenza di carico sul piatto di pesatura la bilancia non dovesse indicare esattamente zero, premere il tasto **TARA** per azzerare  $[\rightarrow 0\leftarrow ]$ .

#### 7 Calibratura

Visto che il valore di accelerazione terrestre non è uguale dappertutto, ogni bilancia deve essere adattata sul luogo d'installazione all'accelerazione terrestre locale, secondo il principio di pesatura fisico fondamentale (solo se la bilancia non è già stata calibrata in fabbrica per il luogo d'installazione). Questo processo di calibratura deve essere eseguito durante la prima messa in servizio, dopo ogni cambiamento di posizione come anche dopo cambiamenti della temperatura. Per ottenere valori di misurazione precisi si raccomanda inoltre di calibrare la bilancia periodicamente anche durante l'esercizio di pesatura.

#### Calibratura con peso esterno



 Controllato da temperatura (capitolo 7.1)

Con una variazione di temperatura di 3 °C la bilancia comunica con il seguente avviso la calibratura interna:



2. Controllato dal tempo (capitolo 7.1)

Dopo che è trascorso un intervallo temporale (1 - 12 ore) stabilito nel menu (**P1.5 CALt**), la bilancia comunica con il seguente avviso la calibratura interna:



PLJ-N-BA-i-1232

#### 7.1 Aggiustaggio automatico con peso interno

Mediante il peso di calibratura integrato, la precisione della bilancia è verificabile ed aggiustabile in qualsiasi momento.


La funzione di calibratura è sempre attiva. E' possibile avviare la calibratura in qualunque momento anche manualmente premendo il tasto **CAL**.

Il procedimento di calibratura automatica viene avviato:

- dopo uno scollegamento dall'alimentazione elettrica
- in caso di variazione di temperatura
- dopo che è trascorso un intervallo temporale

#### Esecuzione della calibratura comandata dalla temperatura/tempo:

5 minuti prima che inizi la calibratura automatica, questa viene comunicata sul visualizzatore tramite un simbolo di "°C" (modifica della temperatura) oppure di "►" (dopo la fine di un intervallo temporale).



L'utente deve terminare la sua pesata nell'arco di questo periodo di tempo. Dopo che sono trascorsi 5 minuti nell'avviso appare [ [RL 30]].

Ha inizio un "count down" di 30 secondi [  $ERL \ 30 \ ] \rightarrow$  [  $ERL \ 0 \ ]$ . Durante questi 30 secondi è possibile interrompere la calibratura con il tasto **TARE**. In questo modo la bilancia ritorna nella modalità di pesatura, per terminare ad esempio una misurazione in corso.

Dopo altri 5 minuti la calibratura automatica inizia di nuovo, appare l'avviso [ £8L 30 ].

## 7.2 Funzioni di calibratura "P1 CAL"

P1.1	iCAL	I		[calibratura interna]
P1.2	ECAL			[calibratura esterna] Non documentato
P1.3	tCAL			[test di calibratura]
P1.4	ACAL		both/nonE/tenno/tinnE	[criteri per avviare la calibratura automatica]
P1.5	CALt		1 h ÷ 12h	[regolazione ora per l'avvio calibratura autom.]
P1.6	CALr	1	YES/no	[stampa protocollo di calibratura]

## 7.2.1 Calibratura interna - "iCAL"

La funzione automatica di calibratura con peso di calibratura interno è sempre attiva. E' possibile avviare in qualunque momento la calibratura premendo il tasto **CAL** oppure richiamando il menu "**P1.1 iCAL**".

Azionamento:	Visualizzazione:
Accendere la bilancia con ON OFF	0.0000 g
Premere MENU	P1 CAL
Attenzione: non si deve trovare alcun oggetto sul piatto della bilancia.	P1.1 iCAL
Confermare con , la calibratura viene eseguita automaticamente. A ciclo di taratura concluso, la bilancia rientra automaticamente in regime di pesatura.	CAL
Avvertimento: In caso di errore di calibratura, risuona un segnale acustico e sul visualizzatore viene inserito un messaggio di errore.  Premere er il processo di calibratura.	↓ 0.0000 g
La calibratura può essere interrotta con	

## 7.2.2 Test di calibratura – "tCAL"

Viene calcolata la discrepanza con l'ultima taratura effettuata. Ora viene eseguita una verifica, ossia nessun valore viene modificato.

Azionamento:	Visualizzazione:
Accendere la bilancia con	0.0000 g
Premere MENU	P1 CAL
Premere ->	P1.1 iCAL
Premere ripetutamente tasto  Attenzione: non si deve trovare alcun oggetto sul piatto della bilancia.	P1.3 tCAL
Premere , il test di calibratura viene eseguito automaticamente. Il risultato viene visualizzato	CAL ↓ diff ↓ d 0,0042 g
Premere , la bilancia ritorna al menu	P1.3 tCAL
Premere ripetutamente fino a quando appare "SAVE"?  Premendo vengono memorizzate le modifiche eseguite.  Per rifiutare le modifiche premere qui automaticamente il salto alla modalità di pesatura.	SAVE? ↓ 0.0000 g

# 7.2.3 Criteri per avviare la calibratura interna automatica – "ACAL"

#### Avvertimento:

Nei dispositivi tarabili, questa funzione è bloccata [Er 9 lock].

	Azionamento:	Visualizzazio ne:
Accender	re la bilancia con ON OFF	0.0000 g
Premere	MENU	P1 CAL
Premere	<b>→</b>	P1.1 iCAL
Premere "ACAL"	ripetutamente fino a quando appare la funzione	P1.4 ACAL
Premere	, appare l'impostazione attuale	nonE
Con i tast	ti freccia (♥ ♠) è possibile scegliere tra le seguenti ioni:	
nonE	Calibratura automatica disattivata	
tEmp	Avviare la calibratura automatica dopo la variazione di temperatura	timE
timE	Avviare la calibratura automatica dipendente dall'impostazione della funzione P1.5 CALt	
both	Avviare la calibratura automatica dipendente dalla temperatura e temporizzata	
Conferma	are l'impostazione con . La bilancia ritorna nel menu.	P1.4 ACAL
Azionare	ripetutamente fino a quando appare "SAVE"?.	SAVE?
Premend	vengono memorizzate le modifiche eseguite.	0,0000 g
	are le modifiche Quindi avviene automaticamente il modalità di pesatura.	, <b>-</b>

PLJ-N-BA-i-1232

# 7.2.4 Regolazione dell'ora per avviare la calibratura interna automatica – "CAL t"

#### **Avvertimento**:

Nei dispositivi tarabili, questa funzione è bloccata [Er 9 lock].

L'intervallo temporale, dopo il quale deve essere avviata la calibratura automatica, viene impostato in questo punto del menu nel modo seguente:

Azionamento:	Visualizzazio ne:
Accendere la bilancia con ON OFF	0.0000 g
Premere MENU	P1 CAL
Premere ->	P1.1 iCAL
Premere ripetutamente fino a quando appare la funzione "P1.5 CALt"	P1.5 CALt
Premere , appare l'impostazione attuale	1 h
Con i tasti freccia (♥ ♠) è possibile scegliere come intervallo di tempo 1 – 12 h	12 h
Confermare l'impostazione con . La bilancia ritorna nel menu.	P1.5 CALt
Azionare ripetutamente fino a quando appare "SAVE"?.	SAVE?
Premendo vengono memorizzate le modifiche eseguite.  Per rifiutare le modifiche premere il tasto Quindi avviene automaticamente il salto alla modalità di pesatura.	0,0000 g

## 7.2.5 Stampa protocollo di calibratura – "CAL r"

In questo punto del menu può essere attivata la funzione per stampare i dati di calibratura.

#### Attivare/disattivare la funzione:

Azionamento:	Visualizzazio ne:
Accendere la bilancia con	0.0000 g
Premere MENU	P1 CAL
Premere -	P1.1 ECAL
Premere ripetutamente fino a quando appare la funzione	P1.6 CALr Modello PLJ
"CALr"	P1.3 CALr Modello PLS
Premere , appare l'impostazione attuale	no
Con i tasti freccia (♥ ♠) è possibile scegliere tra le seguenti impostazioni:  no Stampa dei dati disattivata  yes Stampa dei dati attivata	YES
PRINT	P1.6 CALr Modello PLJ
Confermare l'impostazione con . La bilancia ritorna nel menu.	P1.3 CALr Modello PLS
Azionare ripetutamente fino a quando appare "SAVE"?.	SAVE?
Premendo vengono memorizzate le modifiche eseguite.  Per rifiutare le modifiche premere automaticamente il salto alla modalità di pesatura.	0,0000 g

PLJ-N-BA-i-1232

#### Stampa dei dati del protocollo di calibratura:

Il contenuto della stampa dei dati viene stabilito nel menu **P2 GLP**. Tutti i parametri posti su "**YES**" vengono stampati.

#### Esempio:

P2 GLP			
P2.1	uSr	I	*** Automatic calibration report ***
P2.2	PrJ		Date : 09/02/2007
P2.3	Ptin	YES	Time : 11:21:39 User Id : 12345678
P2.4	PdAt	YES	Project Id: 87654321 Balance Id: 114493
P2.5	PuS	YES	Balance Id. 114493
P2.6	PPrJ	YES	Calibr.: Automatic
P2.7	Pld	YES	Difference: - 0.0002 g
P2.8	PFrn	YES	Name

#### 7.3 Taratura

#### Cenni generali:

Secondo la direttiva UE 90/384/CEE le bilance devono essere tarate quando vengono usate nel modo seguente (ambito regolato per legge):

- a) nel commercio, quando il prezzo della merce viene definito per mezzo della pesatura.
- b) nella produzione di farmaci nelle farmacie e durante analisi nei laboratori medici e farmaceutici.
- c) per usi ufficiali
- d) nella produzioni di preconfezionamenti

In caso di dubbio rivolgersi alle autorità di taratura locali.

#### Avvertenze di taratura

Per le bilance contrassegnate nei dati tecnici come tarabili esiste un permesso di costruzione UE. Se la bilancia viene impiegata, come sopra descritto, in luoghi con obbligo di taratura, deve essere tarata e la taratura va ripetuta periodicamente.


La taratura periodica della bilancia avviene secondo le disposizioni di legge dei singoli paesi. La validità di taratura per bilance in Germania è di solito di 2 anni.

Osservare le disposizioni di legge nel paese d'impiego!

Dopo il procedimento di taratura, la bilancia viene punzonata nei punti contrassegnati.

La taratura della bilancia senza i "Sigilli" non è considerata valida.

#### Posizione dei contrassegni di sigillo:



Posizione dei contrassegni di sigillo


# Bilance soggette ad obbligo di taratura vanno messe fuori servizio quando:

- il risultato della pesatura si trova al di fuori del limite massimo di errore consentito. A scopo di evitare tale inconveniente, caricare periodicamente la bilancia con un peso di prova conosciuto (Circa 1/3 della portata massima) e comparare con il valore indicato.
- Il termine previsto per la ritaratura è scaduto.

## 8 Elementi di comando

## 8.1 Display illuminato di sfondo

Display di pienissimo contrasto, che si può leggere anche nell'oscurità.



## 8.2 Visione della tastiera nella modalità di pesatura

Tasto	Funzionamento	
ON OFF	Accensione/Spegnimento	
CAL	Richiamare funzione di calibratura	
F	<ul> <li>Tasti funzione (modificare i parametri con la funzione scelta)</li> </ul>	
8	Tasto di commutazione nei diversi regimi di esercizio	
UNIT	Commutazione delle unità di pesatura	
MENU	Richiamare menu	
<b>← →</b>	Tasti freccia per navigare nel menu	
PRINT	<ul> <li>Output dei dati su dispositivo esterno (Stampante o PC)</li> <li>Conferma/memorizzazione delle impostazioni</li> </ul>	
TARE →O← ESC	<ul><li>Tarare</li><li>Uscire dal menu</li><li>Azzeramento display di pesatura</li></ul>	

## 9 Menù utente

P4.6 Lo |

000.0000

Il menu riservato all'utente dispone di sette settori (P1 - P7) i quali si suddividono nei seguenti submenu:

P1 C	AL		[calibratura	]
P1.1	iCAL	1		[calibratura interna] solo PLJ
P1.2	ECAL	1		[calibratura esterna] Non documentato
P1.3	tCAL	I		[test di calibratura]
P1.4	ACAL	I	both/nonE/tenno/tinnE	[criteri per avviare la calibratura automatica]
P1.5	CALt	I	1 h ÷ 12h	[regolazione ora per l'avvio calibratura autom.]
P1.6	CALr		YES/no	[Stampa protocollo di calibratura]
P2 G	LP		[buona prat	ica di laboratorio]
P2.1	USr	I	_	[utente]
P2.2	PrJ	1	_	[progetto]
P2.3	Ptin	1	YES/no	[stampa ora]
P2.4	PdAt	1	YES/no	[stampa data]
P2.5	PUSr	1	YES/no	[stampa utente]
P2.6	PPrJ	1	YES/no	[stampa progetto]
P2.7	Pld	1	YES/no	[stampa numero di serie della bilancia]
P2.8	PFr		YES/no	[stampa incorniciare]
P3 rE	Ad		[Impostazio	ni di base]
P3.1	AuE	1	Stand/Slouu/FASt	[impostazioni di filtro]
P3.2	ConF	1	FASt_rEL/Fast/rEL	[visualizzazione controllo di arresto]
P3.3	auto		On/OFF	[auto zero]
P3.4	Ldi9	1	ALuuAYS/never/uu_StAb	[cancellare ultimi posti decimali]
P4 P	rint		[parametri per l'in	terfaccia seriale RS 232]
P4.1	bAud	2400/4	1800/9600/19200	[velocità di trasmissione]
P4.2	CntA	1	YES/no	[unità di pesatura standard di stampa continua]
P4.3	Cntb	1	YES/no	[unità di pesatura impostata attualmente stampa continua]
P4.4	rEPL	1	YES/no	[stampa manuale (pressione tasti) od automatica]
P4.5	PStb	1	YES/no	[stampa valori di pesatura stabili/instabili]

PLJ-N-BA-i-1232 23

[immissione peso minimo per stampa automatica]

Unità	P5		[unità di pe	esatura]
P5.1	StUn	g/mg/c	t/oz/ozt/dwt/t/mom/G	[unità di pesatura standard, ad es. "g"]
P5.2	mg		YES/no	[mg - milligrammi]
P5.3	Ct	1	YES/no	[ct – carati]
P5.4	oΖ		YES/no	[oz – oncia]
P5.5	oZt	1	YES/no	[ozt – oncia troy]
P5.6	dwt	1	YES/no	[dwt – peso penny]
P5.7	t	1	YES/no	[t – Tael]
P5.8	nno	1	YES/no	[mom - momme]
P5.9	Gr	1	YES/no	[gr – Grain]

P6.1	FFun	ALL/PcS/HiLo/PrcA/Prcb/d_Co/d_Li		[scelta tipi di funzionamento attivi]
P6.2	PcS	1	YES/no	[conteggio pezzi]
P6.3	HiLo	1	YES/no	[pesatura con controllo di tolleranza]
P6.4	PrcA	1	YES/no	[pesatura percentuale, rilevamento peso di rifer. "pesatura"]
P6.5	Prcb	1	YES/no	[pesatura percentuale, rilevamento peso rifer. "numerico"]
P6.6	d_Co	1	YES/no	[determinazione della densità "solido"]
P6.7	d_Li	1	YES/no	[determinazione della densità "liquido"]
P6.8	Add	1	YES/no	[Rezeptieren]
P6.9	F iLL	1	YES/no	[Filtereinstellung]

[illuminazione di sfondo del display]

P7 othEr [Ulte	eriori funzioni utili]
----------------	------------------------

On/Aut/OFF

P7.2	bLbA	1	no/20/30/40/50/60/70/80/90/100	[Autospegnimento di retroilluminazione
				dell'indicatore dopo x secondi]
P7.3	bEEP	1		[Suono dei tasti]
P7.4	PrnS	1		[Stampa "Parametri bilancia"]

P7.1 bL

### 9.1 Navigazione nel menu

#### Quadro della tastiera nel menu:

Tasto	Funzionamento	
MENU	Richiamare menu principale	
<b>↓</b> ↑	Selezione del menù	
	Azionare la scelta del menu	
<b>→</b>	Richiamare sottomenu	
<b>← →</b>	<ul> <li>La selezione dei parametri all'interno di ciascuna funzione, nonché l'incremento o la diminuzione del valore di un numero o cifra selezionati ha luogo mediante i tasti ♥ e ♠.</li> <li>La navigazione verso sinistra e destra ha luogo rispettivamente mediante i tasti € e →.</li> </ul>	
PRINT	Conferma/memorizzazione delle impostazioni	
TAR€ →0← €SC	Uscire dal menu	

#### Memorizzare / ritorno nella modalità di pesatura

Le modifiche effettuate nella memoria della bilancia vengono rese sicure tramite il processo di memorizzazione.

Inoltre azionare più volte il tasto **TARE** fino a quando appare la visualizzazione "**SAVE**"?.

Premendo il tasto **PRINT** vengono memorizzate le modifiche effettuate.

Per rifiutare le modifiche premere il tasto TARE.

Quindi avviene automaticamente il salto alla modalità di pesatura.

## 10 Operazione base

#### 10.1 Pesatura semplificata

- Accendere la bilancia con il tasto ON/OFF ed attendere che sia visualizzato lo zero [→0←]. Se nonostante l'assenza di carico sul piatto di pesatura la bilancia non dovesse indicare esattamente zero, premere il tasto TARA per azzerare.
- ⇒ Con il tasto UNIT si può commutare nelle diverse unità di pesatura [g], [mg], [ct].
- ⇒ Collocare il materiale da pesare
- ⇒ Attendere fino a quando appare la visualizzazione di stabilità [

  ■].
- ⇒ Leggere il risultato di pesatura.
- ⇒ Disinserire bilancia con il tasto ON/OFF

#### 10.2 Pesatura con tara

È possibile registrare il peso tara del piatto o contenitore impiegati per la pesatura direttamente dalla tastiera oppure input numerico in modo da ottenere l'indicazione esatta del peso netto nelle pesature successive.

#### 10.2.1 Tarare

#### **Avvertimento:**

La procedura di taratura può essere ripetuta più volte, ad esempio per la pesatura separata di più componenti di una miscela, fino al raggiungimento del limite massimo della portata totale. Al rimuovere il contenitore tara, il peso totale viene indicato come valore negativo.


#### 10.2.2 Cancellazione della tara

⇒ Scaricare la bilancia e premere il tasto **TARE**, viene visualizzato lo zero.

#### 10.3 Unità di peso standard

L'unità del peso selezionata rimane anche dopo la separazione dalla rete.

Richiamare il menu P5 Unit:



Lampeggia l'unità di pesatura impostata attualmente

$$0.000 \iff [g] \leftrightarrow [mg] \leftrightarrow [ct]$$

Premere tante volte fino a quando appare l'unità di pesatura (vedere capitolo 1 "Dati Tecnici").

La bilancia ritorna nel menu.

Per rientrare in regime di pesatura:

⇒ Premere il tasto TARE ripetutamente, fino alla comparsa della richiesta "SAVE"?. Confermare la domanda con il tasto PRINT oppure rifiutare con il tasto TARE. La bilancia ritorna nella modalità di pesatura, sul display appare l'unità di pesatura impostata. L'unità di pesatura impostata continua a rimanere anche dopo il distacco dalla rete.

#### 10.4 Commutazione delle unità di pesatura

Possibilità di commutazione di unità di peso premendo ripetutamente il tasto **UNIT**:

$$[g] \rightarrow [mg] \rightarrow [ct]$$

#### 10.5 Pesatura a ponte

Con l'aiuto della pesatura sotto pavimento possono venire pesati oggetti che normalmente, a causa delle loro dimensioni o forma, non potrebbero venire collocati sul piatto della bilancia. Si proceda come segue:

- Spegnere la bilancia.
- Aprire il coperchio situato sul fondo della bilancia.
- Collocare accuratamente e con cautela il gancio di pesatura a ponte.
- Collocare la bilancia sopra un'apertura di dimensioni adequate.
- Agganciare l'oggetto da pesare ed eseguire la pesatura.




Fig. 1: Preparazione della bilancia per pesature a ponte



## **PRECAUZIONE**

- Assicurarsi che tutto quanto impiegato per sostenere l'oggetto da pesare siano sufficientemente robusti da sostenerne il peso (Pericolo di rotture).
- Mai agganciare carichi superiori alla portata massima consentita (Pericolo di rotture).

Fare sempre attenzione a che lo spazio direttamente sotto il carico in sospensione sia sgombro da oggetti od animali.




#### **NOTA**

Al termine di ogni pesatura sotto pavimento richiudere sempre l'apertura (Evitare la penetrazione di polvere).

## 11 Funzione di menu "P6 Func" - Modalità operative


Nel menu **"6.1.FFun"** è possibile selezionare le funzioni che rimangono a disposizione dell'utente, senza la necessità di accedere ogni volta al menu. Tutti i tipi di funzionamento attivati possono essere richiamati direttamente tramite il tasto

#### Chiamata menù:



Dal menu "6.1.FFun" può essere attivata direttamente solo una funzione

- Se deve essere richiamato solo un tipo di funzionamento tramite il tasto scegliere semplicemente la funzione desiderata con i tasti freccia (♥ ♠) e confermare con il tasto PRINT.
- Se devono essere richiamati diversi tipi di funzionamento tramite il tasto scegliere la funzione "ALL" con i tasti freccia (♥ ♠) e confermare con il tasto PRINT. La selezione delle modalità operative associate a "ALL" è descritta nel prossimo capitolo 11.1.



#### Per rientrare in regime di pesatura:

⇒ Premere il tasto TARE ripetutamente, fino alla comparsa della richiesta "SAVE"?

Confermare la richiesta con il tasto **PRINT** per salvare le modifiche apportate e tornare alla modalità di pesatura.

-oppure-

premere **TARE** per tornare alla modalità di pesatura senza eseguire il salvataggio

#### Ritorno alla scelta dei parametri con il tasto F:

Con il tasto **F** si ha la possibilità, con la funzione già scelta, di modificare i parametri impostati delle funzioni senza dover ritornare al menu.


#### Esempio:

Vi trovate nella modalità del conteggio dei pezzi con il numero di pezzi di riferimento impostato 20 pcs. Ma desiderate cambiarli in 10 pcs.

- In tal caso premere il tasto F, appare il numero dei pezzi di riferimento impostato 20 pcs.
- Con i tasti freccia modificare su 10 pcs e confermare con il tasto PRINT.
- Nello schermo appare "load". Mettere il peso di riferimento e confermare con il tasto PRINT.
- Togliere il peso di riferimento e continuare il conteggio dei pezzi.

### 11.1 Impostazioni relative alla funzione P6.1 FFun "ALL"

Qui è possibile selezionare i punti del menu, che possono in seguito essere richiamati con il tasto .



#### Ritorno alla modalità di pesatura:

- ⇒ Premere di nuovo il tasto **TARE**, finché sarà visualizzata la domanda "SAVE"?.
  - Confermare premendo il tasto **PRINT** al fine di salvare le modifiche inserite e ritornare alla modalità di pesatura.
  - oppure -
  - premere il tasto **TARE** per ritornare in modalità di pesatura senza salvare le modifiche.
- A questo punto tutte le modalità di funzionamento attivate si possono richiamare direttamente premendo il tasto.


In modalità di pesatura premere il tasto  $\square$ , sarà visualizzata la prima funzione attivata. Selezionare la funzione desiderata premendo i tasti con frecce  $(\Psi \uparrow)$ .

#### 11.2 Conteggio pezzi

Prima che la bilancia possa contare le unità pesate, deve poter riconoscere il peso medio per unità (Il cosiddetto peso di riferimento). A questo scopo, occorre collocare sul piatto una quantità determinata delle unità da contare. La bilancia calcola il peso totale e lo suddivide per il numero di unità (Il cosiddetto numero di riferimento). Il conteggio viene eseguito al termine sulla base del peso medio unitario calcolato. Si tenga in conto:


quanto più alto il numero di riferimento, tanto più preciso il calcolo del valore medio.

• Richiamare la funzione di conteggio



Con i tasti freccia (♥ ♠) scegliere il numero di riferimento desiderato.


Numero del pezzo di riferimento 10, 20 oppure 50



Confermare il numero scelto del pezzo di riferimento premendo il tasto **PRINT** (ad es. 20)


#### Formare riferimento:

Mettere tante parti di conteggio come richiede il numero impostato dei pezzi di riferimento.




Rimuovere il peso di riferimento. La bilancia si trova nuovamente in regime di conteggio e conta tutti pezzi che si trovano sul piatto di pesatura.

• nella scelta "numero del pezzo di riferimento sceglibile liberamente" FrEE



Con i tasti freccia ← → scegliere il punto da modificare



PLJ-N-BA-i-1232

- Confermare il numero immesso del pezzo di riferimento con il tasto PRINT
- Nel display appare "LoAd"


 Collocare il numero di pezzi da pesare richiesto dal display sul piatto e confermare premendo il tasto PRINT.

#### **Avvertimento:**

Se premendo il tasto **PRINT** non si trova alcun elemento sul piatto della bilancia, appare brevemente "**Er8 outr**" nel display e la visualizzazione della bilancia ritorna automaticamente nella modalità di pesatura.



- Rimuovere il peso di riferimento. La bilancia si trova nuovamente in regime di conteggio e conta tutti pezzi che si trovano sul piatto di pesatura.
- Per rientrare in regime di pesatura




#### 11.3 Pesatura con fascia di tolleranza

Durante la pesatura con zona di tolleranza sono individualmente programmabili un valore limite superiore ed un valore limite inferiore. Nei controlli di tolleranza come dosaggio, esecuzione delle porzioni oppure selezionamento, la bilancia visualizza se si supera oppure se si scende al di sotto dei valori limite con marcature di tolleranza inserite.


Il pittogramma triangolare (▲) nella parte superiore del display indica se il material da pesare rientra nei due limiti di tolleranza stabiliti. Questo indicatore dei limiti di tolleranza è visibile ed attivo solo in regime di pesatura con limiti di tolleranza.

L'indicatore delle tolleranze provvede le seguenti informazioni:



- nateriale al di sotto del limite di tolleranza inferiore
- ok materiale entro i margini di tolleranza
- Hi materiale oltre il limite di tolleranza superiore

#### Richiamare funzione



Mettere il limite di tolleranza inferiore "Lo"







- Con i tasti freccia ← → scegliere il punto da modificare, il punto di volta in volta attivo lampeggia.
- Con i tasti freccia ♥ ↑ scegliere i numeri
- Con il tasto **PRINT** confermare le marcature di tolleranza inferiori immesse
- Mettere limite di tolleranza superiore "Hi"








- Con i tasti freccia ← → scegliere il punto da modificare, il punto di volta in volta attivo lampeggia.
- Con i tasti freccia ♥ ↑ scegliere i numeri
- Con il tasto PRINT confermare le marcature di tolleranza inferiori immesse


La bilancia si trova ora in regime di pesatura di controllo La verifica di tolleranza si avvia automaticamente al collocare gli oggetti sul piatto della bilancia.



#### **Avvertimento:**

In caso di immissione inammissibile, come ad esempio limite di tolleranza inferiore maggiore del limite di tolleranza superiore, la bilancia emette un messaggio di errore e ritorna automaticamente nella modalità di pesatura.

## • Per rientrare in regime di pesatura




## 11.4 Determinazione del valore percentuale

Questo procedimento rende possibile la visualizzazione dei pesi in forma di valori percentuali riferiti ad un peso di riferimento.


# 11.4.1 Rilevamento del peso di riferimento tramite la pesatura (funzione F4 PrcA)

#### Richiamare funzione



#### • Formare riferimento

- Mettere il peso di riferimento
- Confermare con il tasto PRINT




il peso viene rilevato come riferimento (100%) .

Rimuovere il peso di riferimento. La bilancia si trova ora in regime determinazione del percentuale. Mettere la merce di pesatura, il valore percentuale per il corpo di riferimento viene visualizzato nel display:

# 11.4.2 Rilevamento del peso di riferimento tramite immissione numerica (funzione F4 Prcb)

#### • Richiamare funzione



#### Formare riferimento


 Con il visualizzatore lampeggiante si viene esortati ad immettere il peso di riferimento

 Con i tasti freccia ← → scegliere il punto da modificare, il punto di volta in volta attivo lampeggia.

- Con il tasto PRINT confermare il peso di riferimento immesso

Ora è possibile iniziare a collocare dei campioni sul piatto della bilancia, il valore percentuale viene visualizzato sul display.

## • Per rientrare in regime di pesatura



## 11.5 Determinazione della densità – funzioni "d\_Co" e "d\_Li"

Esecuzione della determinazione della densità di solidi e liquidi vedere manuale per l'uso "set di densità"


### 11.6 Funzione di formula

Mediante la funzione di formula è possibile pesare aggiuntivamente componenti di una miscela.

#### • Richiamo della funzione

$$\begin{array}{ccc}
\hline
 & D.00 & g & \Rightarrow & & \\
\hline
 & F1 & bR5 & c & & \Rightarrow & & \\
\hline
 & F8 & R & d & d & & \Rightarrow & & \Rightarrow
\end{array}$$

$$\begin{array}{cccc}
 & & & & & & & & & & \\
\hline
 & & & & & & & & & \\
\hline
 & & & & & & & & & \\
\hline
 & & & & & & & & & \\
\hline
 & & & & & & & & & \\
\hline
 & & & & & & & & & \\
\hline
 & & & & & & & & \\
\hline
 & & & & & & & & \\
\hline
 & & & & & & & & \\
\hline
 & & & & & & & \\
\hline
 & & & & & & & \\
\hline
 & & & & & & & \\
\hline
 & & & & & & & \\
\hline
 & & & & & & & \\
\hline
 & & & & & & & \\
\hline
 & & & & \\
\hline
 & & & & \\
\hline
 & & & & & \\
\hline
 & & & & & \\
\hline
 & & & &$$




possono iniziare nello stesso modo.



Il simbolo compare durante la visualizzazione del totale complessivo.


PLJ-N-BA-i-1232 41

### • Ritorno in modalità di pesatura




# 11.7 Impostazione del filtro

Questa funzione consente l'adattamento d'impostazione della bilancia a determinate condizioni d'ambiente e scopi di misura.



# • Ritorno in modalità di pesatura



# 12 Funzione menu "P2 GLP" - protocollo GLP/ISO

Nei sistemi di controllo qualità, vengono richiesti i listati dei risultati delle pesature e delle corrette procedure di taratura, complete di data ed ora nonché dell'identificazione della bilancia. Al fine di compiere con tali richieste, il metodo più semplice è di disporre di una stampante collegata.

Il contenuto della stampa di dati viene stabilito nel menu "P2 GLP". Tutti i parametri posti su "YES" vengono stampati. Esempi:

P2 GLP			
P2.1	uSr	1	max. 8 cifre
P2.2	PrJ		max. 8 cifre
P2.3	Ptin		YES
P2.4	PdAt		YES
P2.5	PuS		YES
P2.6	PPrJ		YES
P2.7	Pid		YES
P2.8	PFrn		YES


Date : 09/02/2007 Time : 11:21:39 User ld : 12345678 Project ld: 87654321 Balance ld: 114493

P2.8	PFrn: YES
Data	
	:20.03.07
Time	:11.31.07
UserID	.11.31.07
Coons	:Mustermann
Balance ID	:180151
	19.3406 g
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

P2.8	PFrn: no	
Data Time UserID Balance ID	:180151 19.3406 g	:

Definizione di un listato standard:

Azionamento:	Visualizzazione:
Richiamare punto di menu "P2 GLP":	0,0000 g
Premere Menu	P1 CAL
↑ premere	P2 GLP
Premere . Appare il primo punto del menu "P2.1 Usr" per immettere il nome utente.	P2.1 Usr



Premere , lampeggia il primo punto	<del>_</del>						
Con i tasti freccia immettere il nome di progetto oppure il numero di progetto (max. 8 cifre)							
Confermare l'impostazione con . La bilancia ritorna nel menu.	P2.2 PrJ						
Premere , appare il punto del menu successivo "P2.3 Ptin" per stampare l'ora.	P2.3 Ptin						
Premere , appare l'impostazione attuale	no						
Con i tasti freccia (♥ ♠) è possibile scegliere tra le seguenti impostazioni:	VES						
no = nessuna stampa dell'ora YES = stampa dell'ora							
Confermare l'impostazione con . La bilancia ritorna nel menu.	P2.3 Ptin						
Premere , appare il punto di menu successivo "P2.4 PdAt" per stampare la data.							
L'immissione per gli altri GLP avviene in modo analogo.							
Panoramica dei menu							
P2.1 Usr   _ [utente]							
P2.2 PrJ   _ [progetto]							
P2.3 Ptin   YES/no [stampa ora]							
P2.4 PdAt   YES/no [stampa data]							
P2.5 PUSr   YES/no [stampa utente]							
P2.6 PPrJ   YES/no [stampa progetto]							
P2.7 Pid   YES/no [stampa numero di serie della bilancia]	YES/no [stampa numero di serie della bilancia]						
P2.8 PFr   YES/no [stampa incorniciare]  Per rientrare in regime di pesatura:							

Per rientrare in regime di pesatura:

Premere il tasto **TARE** ripetutamente, fino alla comparsa della richiesta "**SAVE**"? Confermare la richiesta con il tasto **PRINT** per salvare le modifiche apportate e tornare alla modalità di pesatura.

-oppure-


# 13 Funzione menu "P3 rEAd" impostazioni di base

Nel menu "P3 rEAd" è possibile modificare le impostazioni dell'unità e attivare le funzioni. In questo modo è possibile adattare l'unità alle esigenze individuali di pesatura.

## 13.1 Regolazione dei filtri

In questo punto del menu la bilancia può essere adattata a diverse condizioni ambientali e scopi di misurazione.

#### Richiamare il menu:



\* Con i tasti freccia (♥ ♠) è possibile scegliere tra le seguenti impostazioni

**FASt** Sensibile e veloce (Luogo di impiego molto stabile)

**StAnd** Impostazione standard

**Slouu** Meno sensibile ma lenta (Luogo di impiego poco stabile)

Per rientrare in regime di pesatura:

⇒ Premere il tasto TARE ripetutamente, fino alla comparsa della richiesta "SAVE"?


Confermare la richiesta con il tasto **PRINT** per salvare le modifiche apportate e tornare alla modalità di pesatura.

-oppure-

premere **TARE** per tornare alla modalità di pesatura senza eseguire il salvataggio

#### 13.2 Visualizzazione del controllo di arresto

Richiamare il menu:



\* Con i tasti freccia (♥ ♠) è possibile scegliere tra le seguenti impostazioni

**FASt\_rEL** = controllo di arresto veloce

**FASt** = controllo di arresto veloce + esatto

**rEL** = controllo di arresto esatto

Per rientrare in regime di pesatura:

⇒ Premere il tasto TARE ripetutamente, fino alla comparsa della richiesta "SAVE"?


Confermare la richiesta con il tasto **PRINT** per salvare le modifiche apportate e tornare alla modalità di pesatura.

-oppure-

#### 13.3 Auto-Zero

Con questa funzione sono tarati automaticamente scostamenti dall'indicazione di zero.

Richiamare il menu:



Per rientrare in regime di pesatura:

⇒ Premere il tasto TARE ripetutamente, fino alla comparsa della richiesta "SAVE"?


Confermare la richiesta con il tasto **PRINT** per salvare le modifiche apportate e tornare alla modalità di pesatura.

-oppure-

premere **TARE** per tornare alla modalità di pesatura senza eseguire il salvataggio

## 13.4 Modificare la leggibilità – posto decimale

Nelle bilance la leggibilità, se necessario, può essere ridotta di un posto. L'ultima cifra decimale in questo caso viene arrotondata e tolta dalla visualizzazione. Richiamare il menu:



\* Con i tasti freccia (♥ ♠) è possibile scegliere tra le seguenti impostazioni

**AlwAYS** =viene visualizzato l'ultimo posto decimale **nEuEr** =l'ultimo posto decimale non viene visualizzato

uu\_StAb = l'ultimo punto decimale viene visualizzato solo con valori stabili di

pesatura

Per rientrare in regime di pesatura:

⇒ Premere il tasto TARE ripetutamente, fino alla comparsa della richiesta "SAVE"?


Confermare la richiesta con il tasto **PRINT** per salvare le modifiche apportate e tornare alla modalità di pesatura. -oppure-premere **TARE** per tornare alla modalità di pesatura senza eseguire il salvataggio

## 14 Funzione menu "P7 othEr"- Altre funzioni utili

Qui possono essere posti parametri che influiscono sul comando della bilancia, quale ad esempio l'illuminazione dello sfondo ed i toni dei tasti.

# 14.1 Illuminazione di sfondo del display

Richiamare il menu:



\* Con i tasti freccia (♥ ♠) è possibile scegliere tra le seguenti impostazioni

**ON** Illuminazione di sfondo abilitata

OFF Illuminazione di sfondo disabilitata

**Aut** L'illuminazione di sfondo si disattiva automaticamente 10 secondi dopo aver raggiunto un valore di pesatura stabile.

Per rientrare in regime di pesatura:

⇒ Premere il tasto TARE ripetutamente, fino alla comparsa della richiesta "SAVE"?

Confermare la richiesta con il tasto **PRINT** per salvare le modifiche apportate e tornare alla modalità di pesatura.

-oppure-


premere **TARE** per tornare alla modalità di pesatura senza eseguire il salvataggio

#### Avvertimento:

L'illuminazione di sfondo si disattiva automaticamente 10 secondi dopo aver raggiunto un valore di pesatura stabile In caso di cambiamento del valore di pesatura si attiva automaticamente di nuovo l'illuminazione di sfondo.

# 14.2 Segnale acustico per comando dei tasti

Richiamare il menu:



Per rientrare in regime di pesatura:


⇒ Premere il tasto **TARE** ripetutamente, fino alla comparsa della richiesta "SAVF"?

Confermare la richiesta con il tasto **PRINT** per salvare le modifiche apportate e tornare alla modalità di pesatura.

-oppure-

# 14.3 Stampa dei parametri di pesatura

Richiamare il menu:



Premere il tasto **F**, la stampa dei parametri di pesatura avviene tramite l'interfaccia RS 232

## 15 Uscita dei dati RS 232C "P4 Print"

#### 15.1 Dati tecnici

- 8 bit ASCII code
- 8 databits, 1 stopbit, senza bit di parità
- Velocità di baud sceglibile a 2400 19200 Baud (impostazione di fabbrica 4800 Baud.)
- Allo scopo di garantire il corretto funzionamento, per l'esercizio a mezzo interfaccia è necessario impiegare il corrispondente cavo KERN (Max. 2 m)


#### Modalità di trasferimento:

- manualmente dopo azionamento del tasto PRINT
- continuamente, secondo impostazione
- automaticamente dopo visualizzazione di stabilità
- Su richiesta tramite dispositivo esterno (comandi a distanza, vedere capitolo 16.5))

## Condizioni per l'invio:


- stable stampa in caso di valore di pesatura stabile
- unstable invio continuo dopo la pressione del tasto PRINT (Contrassegno in uscita: <?>)

## 15.2 Disposizione pin di uscita (Vista frontale)



Pin 2: Receive data Pin 3: Transmit data Pin 5: Signal ground


# 15.3 Cavo interfaccia



## 15.4 Funzione menu "P4 Print" - parametro RS 232C

## 15.4.1 Impostazione velocità di baud "P4.1 bAud"

Richiamare il menu:



- \* Con i tasti freccia (♥ ♠) è possibile scegliere tra le seguenti impostazioni
  - 2400 bit/s
  - 4800 bit/s
  - 9600 bit/s
  - 19200 bit/s

Per rientrare in regime di pesatura:


⇒ Premere il tasto TARE ripetutamente, fino alla comparsa della richiesta "SAVE"?.

Confermare la richiesta con il tasto **PRINT** per salvare le modifiche apportate e tornare alla modalità di pesatura.

-oppure-

# 15.4.2 Stampa continua nell'unità di pesatura standard "P4.2 CntA"

Richiamare il menu:



\* Con i tasti freccia (♥ ♠) è possibile scegliere tra le seguenti impostazioni

CntA no Funzione disattivataCntA yes Funzione attivata

Per rientrare in regime di pesatura:


⇒ Premere il tasto TARE ripetutamente, fino alla comparsa della richiesta "SAVE"?.

Confermare la richiesta con il tasto **PRINT** per salvare le modifiche apportate e tornare alla modalità di pesatura.

-oppure-

premere **TARE** per tornare alla modalità di pesatura senza eseguire il salvataggio

## 15.4.3 Stampa continua nell'unità di pesatura attuale "P4.3 Cntb"



\* Con i tasti freccia (♥ ♠) è possibile scegliere tra le seguenti impostazioni

Cntb no Funzione disattivataCntb yes Funzione attivata


Per rientrare in regime di pesatura:

⇒ Premere il tasto **TARE** ripetutamente, fino alla comparsa della richiesta "**SAVE**"?.

Confermare la richiesta con il tasto **PRINT** per salvare le modifiche apportate e tornare alla modalità di pesatura.

-oppure-

## 15.4.4 Impostazione tipo di stampa dati manuale/automatica "P4.4 rEPL"



\* Con i tasti freccia (♥ ♠) è possibile scegliere tra le seguenti impostazioni

rEPI no Uscita manuale dopo aver premuto il tasto PRINT

rEPI yes Uscita automatica del primo valore stabile di pesatura

#### Procedura:

- 1. Tarare
- Mettere il peso, uscita del primo valore stabile di pesatura
- Nuova stampa solo dopo aver tolto il peso. Condizione preliminare: Visualizzazione +/- 50 passi di visualizzazione dal punto zero.
- 4. Mettere il peso successivo

Per rientrare in regime di pesatura:

⇒ Premere il tasto TARE ripetutamente, fino alla comparsa della richiesta "SAVE"?.


Confermare la richiesta con il tasto **PRINT** per salvare le modifiche apportate e tornare alla modalità di pesatura.

-oppure-

premere **TARE** per tornare alla modalità di pesatura senza eseguire il salvataggio

# 15.4.5 Impostazione stampa di dati in caso di valore di pesatura stabile/instabile "P4.5 PStb"

(solo modelli nell'impostazione non appropriata per la verifica)



\* Con i tasti freccia (♥ ♠) è possibile scegliere tra le seguenti impostazioni

PStb no Stampa anche con valore di pesatura instabile

PStb yes Stampa solo con valore di pesatura stabile

Per rientrare in regime di pesatura:


⇒ Premere il tasto **TARE** ripetutamente, fino alla comparsa della richiesta "**SAVE**"?.

Confermare la richiesta con il tasto **PRINT** per salvare le modifiche apportate e tornare alla modalità di pesatura.

-oppure-

## 15.4.6 Immissione peso minimo per stampa automatica "P4.6 Lo"

Un valore di pesatura viene stampato automaticamente, se il valore di pesatura attuale si trova sul peso minimo immesso. Il successivo valore di pesatura viene stampato solo se nel frattempo il valore del peso viene abbassato al di sotto del valore del peso immesso.



Per rientrare in regime di pesatura:

⇒ Premere il tasto **TARE** ripetutamente, fino alla comparsa della richiesta "**SAVE**"?.

Confermare la richiesta con il tasto **PRINT** per salvare le modifiche apportate e tornare alla modalità di pesatura.

-oppure-

premere **TARE** per tornare alla modalità di pesatura senza eseguire il salvataggio

## 15.5 Protocollo di comunicazione / comandi di controllo a distanza

Istruzione :	Significato dell'istruzione:
Z	azzeramento display di pesatura
Т	tarare
S	inviare subito il valore del peso
SI	inviare il valore stabile del peso
SU	inviare valore del peso stabile in unità di pesatura attuale
SUI	inviare valore del peso subito in unità di pesatura attuale
C1	attivare trasmissione continua in unità di pesatura standard
C0	disattivare trasmissione continua in unità di pesatura standard
CU1	attivare trasmissione continua in unità di pesatura attuale
CU0	disattivare trasmissione continua in unità di pesatura attuale

Ciascuna istruzione deve essere chiusa con CR LF.

## 15.5.1 Stampa manuale

L'utente può avviare manualmente la stampa premendo il tasto **PRINT** (impostazioni vedere capitolo 16.4.5, funzione "**P4.5 PStb**", bloccata con dispositivi appropriati per la verifica).

Formato dell'insieme di dati :

1 2	3			4 - 12		13	1	4 - 16	17	18	
	Indicatore di stabilità	Spazio vuoto	Segno iniziale		Peso			Spazio vuoto	Unità	CR	

Visualizzatore stabilità: Carattere spazio se stabile,

? se non stabile ^ se sovraccarico v se carico ridotto

Segno iniziale: Carattere spazio, se positivo

Segno meno, se negativo

Peso: 9 caratteri, allineati a destra Unità: 3 caratteri, allineati a sinistra

### 15.5.2 Stampa comandata da PC

Messaggio di ritorno dopo l'invio di una istruzione di comando a distanza:

XX\_ Istruzione

XX\_A CR LF Istruzione accettata e viene eseguita

XX\_I CR LF Istruzione ricevuta, ma non può essere eseguita XX ^ CR LF Istruzione ricevuta, ma creato errore *time overflow* 

XX\_v CR LF Istruzione ricevuta, ma carico ridotto

XX\_E CR LF Errore durante l'esecuzione, superamento del tempo per valore

di pesatura stabile

#### Formato dell'insieme di dati :

1 - 3	4	5	6	7	8 - 16	17	18 - 20	21	22
Comando di controllo a distanza	Spazio vuoto	Indicatore di stabilità	Spazio vuoto	mark	Peso	Spazio vuoto	Unità	CR	LF

Istruzione: 1. fino a 3 caratteri

Visualizzatore di stabilità: Carattere spazio se stabile,

? se non stabile ^ se sovraccarico v se carico ridotto

Segno iniziale: Carattere spazio, se positivo

Segno meno, se negativo

Peso: 9 caratteri, allineati a destra Unità: 3 caratteri, allineati a sinistra

#### 15.5.3 Stampa della data/ora

La stampa della data e dell'ora viene attivata nel punto del menu "P2 GLP":

PdAt – yes

· Ptin - yes

# 16 Messaggi di errore

Er1 Hi	Errore peso iniziale
Er2 nuLL	Valore al di sotto del campo ammesso
Er3 FuL1	Valore al di sopra del campo ammesso
Er4 FuL2	Ambito di pesatura superato
Er5 rout	Valore al di fuori del campo ammesso ad es. valore di tara <= 0, Peso di riferimento = 0
Er7 tout	Azzeramento/taratura non possibile, in quanto valore di pesatura stabile non ancora raggiunto
Er8 outr	Immissione al di fuori della zona ad es. in caso di controllo di tolleranza: Immissione limite superiore <li>limite inferiore</li>
Er9 Lock	Funzione bloccata
Er10 cal	Errore di calibratura ad es. peso di calibratura errato)

## 17 Assistenza, Manutenzione, Smaltimento

#### 17.1 Pulizia

Prima della pulizia sezionare l'apparecchio dalla tensione di funzionamento.

Non usare detersivi aggressivi (solventi e simili), ma invece un panno inumidito con acqua e sapone neutro. Fare attenzione che non entrino liquidi nell'apparecchio e asciugare con un panno morbido e asciutto.

Polveri e resti di sostanze superficiali si possono rimuovere con un pennello o un piccolo aspirapolvere.

#### Rimuovere subito prodotti di pesatura versati.

## 17.2 Assistenza, manutenzione

L'apparecchio deve essere aperto solo da tecnici specializzati e autorizzati di KERN. Prima dell'apertura sezionare dalla rete.

#### 17.3 Smaltimento

Lo smaltimento dell'imballaggio e dell'apparecchio deve essere eseguito dall'operatore secondo le vigenti leggi nazionali o regionali in materia.

## 18 Manualetto in caso di guasto

In caso di guasto durante l'esercizio, la bilancia va spenta e sezionata dalla rete elettrica. In seguito il processo di pesatura deve essere eseguito una seconda volta.

#### Rimedio:

#### Guasto

#### Possibile causa

L'indicazione di peso non s'illumina.

- La bilancia non è accesa.
- Il collegamento con la rete elettrica è interrotto (Cavo di alimentazione non inserito/difettoso).
- Manca la tensione di rete.
- Le batterie / accumulatori sono mal collocati o scarici
- Non sono collocate le batterie/gli accumulatori.

L'indicazione del peso cambia progressivamente

- Corrente d'aria/Movimento d'aria
- Vibrazioni del tavolo/pavimento
- Il piatto della bilancia è in contatto con corpi estranei
- Campi elettromagnetici / carica elettrostatica (scegliere un altro luogo di istallazione /se possibile spegnere l'apparecchio disturbante)

Risultato pesatura non plausibile

- L'indicatore della bilancia non è sullo zero
- La calibratura non è più corretta.
- Vi sono forti oscillazioni di temperatura.
- Il tempo di riscaldamento non è stato rispettato.
- Campi elettromagnetici / carica elettrostatica (scegliere un altro luogo di istallazione /se possibile spegnere l'apparecchio disturbante)

In caso di altri guasti spegnere la bilancia e riaccenderla. Messaggio di errore non eliminabile, informare il fabbricante.



BIS S.r.l.

Via Trieste, 31

20080 Bubbiano MI - Italia Tel.: +39 02 90834207 Fax: +39 02 90870542 e-mail: info@BilanceOnLine.it

P.IVA e C.F.: 03774900967